

ENGLISH

Contrast Scanner with Teach-in Operating Instructions

Safety Specifications

- ▶ Read the operating instructions before starting operation.
- ▶ Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
- ▶ Protect the device against moisture and soiling when operating.
- ▶ No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Proper Use

The KT 5-2 contrast scanner is an optoelectronic sensor and is used for optical, non-contact detection of contrast marks.

Starting Operation

- Equipment plug horizontally (H) and vertically (V) adjustable. Connect and secure cable receptacle tension-free. The following apply for connection in **1**: brn=brown, blu=blue, blk=black, gra=gray, wht=white. Outputs: Q_p or Q_v.
- Connect the scanner according to the **1** connection chart. Release delay see: Timing element (corresponding to type label, see below). Select light emission side; replace the lens with a dummy screwed connection if necessary.
- Select the insertion position so that the light spot enters the marking vertically. Pay attention to the key; see below: A=vertical, B=horizontal.
- Mount the sensor with mounting holes at the place (e.g., deflection roller) where the test object has the least horizontal and vertical movement. Pay attention to the scanning range when doing this (see the technical data at the end of these operating instructions and the chart: x=scanning range; y= relative sensitivity). Align the horizontal and vertical movements of the test object using correspondingly long markings. Make sure that sensor movement does not influence the scanning distance.
- In the case of objects with reflective or shiny surface, tilt sensor by 10° to 15° relative to surface. Connect cables. ET: External Teach input for programming the switching threshold using an external signal. Lock the Teach-in button against unintentional activation with „RUN“. Teach-in can be triggered if the switch setting is not defined.
- Saving the settings:
KT 5G-2_ _ _ _ 2 only:
Place the mark in the light spot. Set the control knob to the existing contrast (fine for slight contrasts; coarse for greater contrasts). The switching threshold is maintained after the power supply is switched off. Activate Teach-in via the Teach-in button or control line; status indicator lights. The Teach-in procedure ends.
- KT 5W-2_ _ _ _ 6 only:**
1. Teach-in procedure:
Position the mark or background in the light spot and activate Teach-in via the Teach-in button or control line. The red sender light and the status indicator blink slowly.
2. Teach-in procedure:
Position the mark or background in the light spot and activate Teach-in via the Teach-in button or control line. The Teach-in procedure ends. If the red sender light and the status indicator blink fast, the contrast is insufficient. Light/dark switching is adjusted automatically.

Key: **KT 5_ _2_ _ _ _ _**

Light source	Output Q	Light spot	Scanning distance	Timing element	Teach-in
G=green light W=red, blue or green light	P=PNP N=NPN	1=horizontal 2=vertical	1=10 mm 2=20 mm 3=40 mm	1=without 2=20 ms Time delay	2=static Teach-in on mark 6=static Teach-in on mark and background

Maintenance

SICK photoelectric switches do not require any maintenance. We recommend that you clean the optical interfaces and check the screw connections and plug-in connections at regular intervals.

DEUTSCH

Kontrasttaster mit Teach-in Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- ▶ Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- ▶ Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- ▶ Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- ▶ Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kontrasttaster KT 5-2 ist ein optoelektronischer Sensor und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Kontrastmarken eingesetzt.

Inbetriebnahme



- Gerätestecker nach horizontal (H) und vertikal (V) schwenkbar. Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben. Für Anschluss in **1** gilt: brn=braun, blu=blau, blk=schwarz, gra=grau, wht=weiß. Ausgänge: Q_p oder Q_v. Taster laut Anschlusschema **1** anschließen. Abfallverzögerung: Zeitglied (entspr: Typenschlüssel, s.u.). Lichtaustrittsseite wählen, ggf. Objektiv gegen Blindverschraubung austauschen.
- Einbaulage so wählen, dass Lichtfleck längs in die Markierung eintritt. Dabei Typenschlüssel beachten, s. u.: A=längs, B=quer.

SICK


8 008 977.1102 GO KE

SENSICK


KT 5G-2 P/N1112 KT 5W-2 P/N1116



KT 5G-2 P1112
KT 5G-2 N1112




KT 5W-2 P1116
KT 5W-2 N1116




B

KT 5G-2 P1112
KT 5G-2 N1112



KT 5W-2 P1116
KT 5W-2 N1116



We reserve the right to make changes without prior notification
Änderungen vorbehalten
Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine
Garantieerklärung dar
Sous réserve de modifications
Reservam-se alterações
Ret til ændringer forbeholdes
Con riserva di modifiche
Wijzigingen voorbehouden
Reservado el derecho a introducir modificaciones
经改装

- Sensor mit Befestigungsbohrungen an Stelle (z. B. Umlenkrolle) montieren, an der das Prüfobjekt die geringsten Seiten- und Höhenbewegungen ausführt. Dabei Tastweite beachten (s. technische Daten am Ende dieser Betriebsanleitung und siehe Diagramm, x=Tastweite, y=relative Empfindlichkeit). Seiten- und Höhenbewegungen des Prüfobjektes durch entsprechend lange Markierungen ausgleichen. Bewegungen des Sensors mit Tastweiteinfluss ausschließen.
- Bei spiegeln den oder glänzenden Oberflächen Sensor um 10° bis 15° zur Materialoberfläche neigen. Leitungen anschließen. ET: Eingang Extern Teach, zur Programmierung der Schaltschwelle über externes Signal. Den Teach-in Knopf gegen unbeabsichtigtes Betätigen mit „RUN“ sperren. Bei undefinierter Schalterstellung kann kein Teach-in ausgelöst werden. Einstellung Speicherung:

- Nur **KT 5G-2_ _ _ _ 2:**
Marke in Lichtfleck bringen. Drehknopf auf vorliegenden Kontrast einstellen (fine bei geringen Kontrasten; coarse bei großen Kontrasten). Nach Abschalten der Versorgungsspannung bleibt die Schaltschwelle erhalten. Teach-in über Teach-in-Knopf oder Steuerleitung, Funktionsanzeige leuchtet. Teach-in-Vorgang beendet.
- Nur **KT 5W-2_ _ _ _ 6:**
1. Teach-in-Vorgang:
Marke oder Untergrund in den Lichtfleck bringen und Teach-in über Teach-in-Knopf oder Steuerleitung. Das rote Sendelicht und die Funktionsanzeige blinken langsam.
2. Teach-in-Vorgang:
Untergrund oder Marke in den Lichtfleck bringen und Teach-in über Teach-in-Knopf oder Steuerleitung. Teach-in-Vorgang beendet. Blinken das rote Sendelicht und die Funktionsanzeige schnell: Kontrast nicht ausreichend. Hell-/Dunkelumschaltung wird automatisch angepasst.

- Nur **KT 5W-2_ _ _ _ 6:**

1. Teach-in-Vorgang:
Marke oder Untergrund in den Lichtfleck bringen und Teach-in über Teach-in-Knopf oder Steuerleitung. Das rote Sendelicht und die Funktionsanzeige blinken langsam.
2. Teach-in-Vorgang:
Untergrund oder Marke in den Lichtfleck bringen und Teach-in über Teach-in-Knopf oder Steuerleitung. Teach-in-Vorgang beendet. Blinken das rote Sendelicht und die Funktionsanzeige schnell: Kontrast nicht ausreichend. Hell-/Dunkelumschaltung wird automatisch angepasst.


Typenschlüssel: **KT 5_ _2_ _ _ _ _**

Lichtquelle	Ausgang Q	Lichtfleck	Tastweite	Zeitglied	Teach-in
G=Grünlicht W=rot, Blau- oder Grünlicht	P=PNP N=NPN	1=längs 2=quer	1=10 mm 2=20 mm 3=40 mm	1=ohne 2=20 ms Abfallver- zögerung	2=statisches Teach-in auf Marke 6=statisches Teach-in auf Marke und Untergrund


Wartung

SICK-Lichttaster sind wartungsfrei. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen
- die optischen Grenzflächen zu reinigen,
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.


1




2




3




4





5




6




7



KT 5G-2_ _ _ 2:



KT 5W-2_ _ _ 6:



KT 5					G-2 P1112	G-2 N1112	W-2 P1116	W-2 N1116
Scanning range	Tastweite	Distance de détection	Campo de explorac ão	Tastvidde	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Light spot	Lichtfleck	La tache lumineuse	Ponto luminoso	Lysplet	1.2 x 4.2 mm			
Supply voltage U _v ¹⁾	Versorgungsspannung U _v ¹⁾	Tension d'alimentation U _v ¹⁾	Tensã o de forç a U _v ¹⁾	Forsyningsspænding U _v ¹⁾	DC 10...30 V	DC 10...30 V	DC 10...30 V	DC 10...30 V
Switching output	Schaltausgang	Sortie logique	Saí da de circuito	Koblingsudgang	PNP	NPN	PNP	NPN
Signal sequence ²⁾	Signalfolge ²⁾	Fréquence ²⁾	Sequência de sinais ²⁾	Signalfølge min. ²⁾	10 000/s	10 000/s	10 000/s	10 000/s
Response time	Ansprechzeit	Temps de réponse	Tempo de reac ão	Responstid	50 µs	50 µs	50 µs	50 µs
Enclosure rating	Schutzart	Type de protection	Tipo de protec ão	Tæthedegrad	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ambient operating temperature	Betriebsumgebungstemperatur	Température ambiante	Temperatura ambiente de operac ão	Driftsomgivelsestemperatur	-10...+55 °C	-10...+55 °C	-10...+55 °C	-10...+55 °C

¹⁾ Limits
Ripple max. 5 V_{SS}
Uv connections reverse
polarity protected
Scanning ratio 1:1

¹⁾ Grenzwerte
Restwertigkeit max. 5 V_{SS}
Uv-Anschlüsse verpolsicher
²⁾ Tastverhältnis 1:1

¹⁾ Valeurs limites
Ondulation résiduelle maxi 5 V_{SS}
Raccordements Uv protégés
contre les inversions de polarité
Rapport de détection 1:1

¹⁾ Valores limite
/ondulaç ão residual má x.5V_{SS}
Conexões Uv protegidas contra
inversã o de polos
²⁾ Relaç ão de explorac ão 1:1

¹⁾ Grænseværdier
resterende bølghæd max. 5V_{SS}
Uv-tilslutninger med polbeskyttelse
²⁾ Tastforhold 1:1

KT 5					G-2 P1112	G-2 N1112	W-2 P1116	W-2 N1116
Distanza di ricezione	Tastafstand	Alcance de exploración	感知距离	検出距離	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Punto luminoso	Lichtvlek	Mancha de luz	光斑	スポット	1.2 x 4.2 mm			
Tensione di alimentazione U _v ¹⁾	Voedingsspanning U _v ¹⁾	Tensión de alimentación U _v ¹⁾	电源电压 ¹⁾	投入電源電圧 U _v ¹⁾	DC 10...30 V	DC 10...30 V	DC 10...30 V	DC 10...30 V
Uscita di commutazione	Schakeluitgang	Salida de conexión	开关输出端	スイッチング出力	PNP	NPN	PNP	NPN
Sequenza segnali ²⁾	Signalenreeks ²⁾	Secuencia de señales ²⁾	信号流 ²⁾	關閉頻度 ²⁾	10 000/s	10 000/s	10 000/s	10 000/s
Tempo di risposta	Aanspreektijd	Tiempo de reacción	触发时间	応答時間	50 µs	50 µs	50 µs	50 µs
Tipo di protezione	Isolatieklasse	Tipo de protección	保护种类	保護構造(IEC144)	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Temperatura ambiente circostante	Bedrijfsomgevings- temperatuur	Temperatura ambiente de servicio	工作环境 -温度	使用周囲温度	-10...+55 °C	-10...+55 °C	-10...+55 °C	-10...+55 °C

¹⁾ Valori limite
ondulazione residua max. 5V_{SS}
Uv-collegamenti con protez. contro
inversione di poli
²⁾ rapporto di ricezione 1:1

¹⁾ Grenswaarden
rimpel max. 5V_{SS}
Uv-aansluitingen ompoolbeveiligd
²⁾ Tastverhouding 1:1

¹⁾ Valores li mite
ondulación residual max. 5V_{SS}
Conexiones Uv a prueba
de inversione de polaridad
relación de exploración 1:1

¹⁾ 极限值 剩余纹波度 max.5V_{SS}
Uv - 接头防反接
²⁾ 感知比例 1:1

¹⁾ 限界値、リプル最大 5Vpp
電源電圧投入地逆脱保護機能付
²⁾ ON/OFF 時間比 1:1

